

آبار الوفرة النفطية المشتركة بين الكويت والسعودية مهددة بالتوقف



أكدت مصادر كويتية مطلعة، أن آبار الوفرة النفطية المشتركة مع السعودية مهددة بالتوقف مجدداً، نتيجة إغلاق وعدم جاهزية البوابات الأمنية التابعة للجانب الكويتي، مما يعرقل عمل العمال والمهندسين والفنيين لإجراء أعمال الصيانة الدورية المطلوبة للآبار النفطية في تلك المنطقة.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر الثلاثاء عن المصادر القول إن البوابات في المراكز الحدودية التابعة للجانب السعودي (حما) والبالغ عددها 3 بوابات جاهزة لاستقبال العمال، لافتة إلى أن المشكلة تقع في الجانب الكويتي، حيث إنه حتى الآن لا تزال البوابة الواقعة بالحدود الكويتية غير جاهزة ولم تسمح وزارة الداخلية بإعادة افتتاحها أمام العاملين في هذه الحقول النفطية.

وأعلنت وزارة النفط الكويتية الإثنين عودة الإنتاج في عمليات الوفرة المشتركة في بداية يوليو/تموز الجاري، للمرة الأولى بعد توقف دام 5 سنوات.

وأضافت الوزارة على حسابها في "تويتر" الإثنين أنه في الأول من يوليو/تموز الجاري، تم استئناف

الإنتاج في حقل الخفجي المشترك، وذلك بعد توقف دام لمدة شهر واحد، بناءً على الخطط التشغيلية
الموضوعة وبالاتفاق بين الطرفين.