

أربع ضحايا وعدد من الإصابات نتيجة الإهمال والفساد الحكومي

توفي أربعة أشخاص وأصيب 5 آخرون جراء الفيضانات وسقوط جزء من أحد الجسور في جيزان.

ففي محافظة أبو عريش تسبب سوء تنفيذ مشاريع تصريف المياه وسوء السفلتة إلى انهيار أجزاء من الطريق على المدخل الغربي للمحافظة.

وتوقفت الحركة المرورية كما انقطع التيار الكهربائي في عدد من القرى والأحياء الأمر الذي دفع بالأهالي للمطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين.