

بالفيديو - مواطن يصور الطريق العام شاهد ماذا حدث له

وثَّق مواطن بمركز ينبع النخل، مقطع فيديو يُظهر تشققات وحفراً بالطريق الرئيسي لينبع النخل، أمام حي الريان؛ مطالباً البلدية بإصلاح التشققات والحفر الموجودة بالطرق؛ خصوصاً بعد تعرُّض مركبة من نوع "جيب" للانقلاب وانفجار إطارات أخرى.

وقال موثِّق الفيديو: إنه تَفَاجَأ بحفرة موجودة على الطريق فحاول تفاديها؛ مما أدى إلى انفجار إطار المركبة بعد محاولات مستميتة في السيطرة على المركبة؛ مؤكداً أن العديد من المركبات سقطت في الحفر الموجودة بالطريق، وتعرَّضت لتلفيات بسبب ارتطامها بالإسفلت عند الوقوع في الحفرة.

وطالبَ بلدية مركز ينبع النخل بإصلاح التشققات والحفر الموجودة بالطريق؛ حتى لا تزهق أرواح بريئة مستقبلاً، والتحقيق مع المقاول حول الأسباب التي أدت إلى هذه الحفر والتشققات.